



COMUNE DI GERMIGNAGA

AGGIORNAMENTO ALLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. COMUNALE
(ai sensi della D.G.R. n° IX/2616 del 30 novembre 2011)

CARTA DI INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

DATA: ottobre 2020	TAVOLA N. 2		
VISTO	Foglio 1 di 1	REVISIONI	
	SCALA 1:5.000		



Studio di Geologia e Geotecnica
Dr. Geol. Amedeo Dordi
Via Vittorio Veneto 60 - 21016 LUINO (VA)

LEGENDA

Forme, processi e depositi gravitativi di versante

- Nicchia di frana attiva
- Nicchia di frana inattiva
- Area a franosità superficiale diffusa allo stato attivo
- Area a franosità superficiale diffusa allo stato quiescente
- Area in erosione laterale accelerata
- Area interessata da fenomeni di caduta massi
- Parete rocciosa origine di possibili crolli

Forme, processi e depositi per acque correnti superficiali

- Fenomeni di erosione in alveo allo stato attivo
- Area in erosione regressiva
- Zona soggetta a ruscellamento superficiale
- Zona soggetta a fenomeni di esondazione
- Percorso di colata di detrito quiescente
- Conoide di deiezione
- Orlo di scarpata morfologica e/o fluviale
- Sezione di deflusso insufficiente, a rischio di ostruzione

Fasce di esondazione lacuale

- Limite di esondazione con TR 15 anni
- Limite di esondazione con TR 100 anni
- Limite di esondazione evento 1868
- Limite comunale